

Dokumentace systému řízení a kontroly pro technologické sestavy s pásovými dopravníky a návaznými stroji

Režim místního ovládání – spouštění a zastavení pásového dopravníku

Ovládání stroje – pásového dopravníku PD5 v režimu místního ovládání

Ovládání spínačů nouzového zastavení

Ovládání lankového spínače řady LHPEw-10/2-B-S
Ovládání stop tlačítka

Kontroly

Kontrola spínačů nouzového zastavení

Kontrola lankového spínače řady LHPEw-10/2-B-S
Vizuální

Příklad:

Spočívá ve vizuální kontrole:

- 1) Napínací pružiny a jejího řetízku. Řetízek musí být svěšen v rozmezí 45mm až 75mm od pružiny na obou stranách jedné sestavy lankového spínače.
- 2) Lanko musí být celistvé bez uzlů a záseků a musí ležet volně ve vodících okách.
- 3) Páka spínače musí být v kolmé poloze vůči vodorovné ose spínače.
- 4) Napínací šrouby musí mít zatažené kontra matky.
- 5) Svorky lanka musí být dotažené a lanko se nesmí viditelně vyvlekat z objímky.
- 6) Zvýrazňovací vlažečky upevněné na lanku musí být minimálně 500mm od pevných překážek tj. vodících ok.

Funkční
Měřitelná
Kontrola stop tlačítka
Vizuální
Funkční

Četnost kontrol spínačů nouzového zastavení

Kontrola výstražné signalizace
Kontrola výstražné signalizace

Vizuální
Funkční

Četnost kontrol výstražné signalizace

Kontroly ostatních částí a zařízení

Údržba
Údržba spínačů nouzového zastavení
Údržba lankového spínače řady LHPEw-10/2-B
Údržba stop tlačítka
Údržba výstražné signalizace
Údržba ostatních částí a zařízení
Zajištění stroje před prováděním jakýchkoliv zásahů na stroj

Třetí krok

Po dokončení dokumentace konstruktérem musí být všechny napsané postupy ověřeny všemi dotčenými pracovníky. Hlavním ověřovacím týmem je současná obsluha. Konstruktér si ověří, zda obsluha bude schopna pochopit nový způsob ovládání a **a zda navržený postup odpovídá jejím potřebám**. Dále si ověří jestli navržený proces nesníží bezpečnost obsluh a nesníží celkovou produktivitu.

Ověřování správností vyžaduje čas. Po prvním prostudování a vysvětlení je nutné, aby jednotliví pracovníci měli čas popřemýšlet nad novým systémem řízení.

Dokumentaci si musí také prostudovat pracovníci údržby strojní a elektro. Také bezpečnostní technik a požární technik.

Po uplynutí stanoveného času konstruktér provede opětovné vysvětlení principu ovládání a zapíše si navrhované změny od jednotlivých pracovníků.

Čtvrtý krok

Schválení dokumentace řízení a kontroly. Konstruktér svolá komisi v původní sestavě jako při prvním setkání pro konečné posouzení dokumentace a jejím uzavřením.

Každý z účastníků schvalovací komise si prostudoval dokumentaci. Každý z účastníků schvalovací komise musí posoudit s ohledem ke své činnosti na uvedených strojích všechny detaily řízení a kontroly.

Zohlednění je provedeno při činnostech:

- seřizování, učení/programování nebo změny procesu,
- provozu,
- čištění,
- vyhledávání závady,
- údržby,

Schválením dokumentace řízení a kontroly se dokumentace uzavře proti dalším změnám a dokumentaci je možné dát k realizaci.

Následuje tvorba výrobní dokumentace nových výrobků pro technologii, která se zpravidla týká rozváděčů. Bez dokumentace řízení a kontroly by konstruktér nemohl vytvořit zapojení jednotlivých rozváděčů a ovládacích skříní.

Dále programátor může na základě dokumentace systému řízení a kontroly přesně naprogramovat PLC automaty, pokud jsou použity.

Posledním krokem je kompletní projektová dokumentace. Je nutné si uvědomit o jaký typ projektové dokumentace jde - zda k výrobku - stroji nebo ke stavbě, ve které jsou umístěny výrobky. Podle toho je nutné si vybrat projektanta s příslušnou akreditací nebo konstruktéra.

Po dokončení realizace se dokumentace řízení a kontroly stane součástí provozní dokumentace (uživatelské příručky).

Výchozí normy pro tvorbu dokumentací: **(ČSN) EN 12100-1, (ČSN) EN 12100-2, (ČSN) EN ISO 13849-1, (ČSN) EN ISO 13850, (ČSN) EN 60947-5-1, (ČSN) EN 60947-5-5, (ČSN) EN 60529, (ČSN) EN 60204-1, (ČSN) EN 981, (ČSN) EN 620** a dalších návazných.

Dokumentace systému řízení a kontroly pro technologické sestavy s pásovými dopravníky a návaznými stroji

Dokumentace systému řízení se provádí při rekonstrukcích ovládaní stroje nebo sestavy strojů postavené do technologického celku. Dokumentace navazuje na montážní dokumentaci, ze které se získávají důležité informace o polohách ovládacích skříní a dalších technologických prvků.

V montážní dokumentaci jsou rozmístěny všechny bezpečnostní a technologické prvky včetně detailů strojních úprav.

Dokumentace systému řízení a kontroly popisuje na základě montážní dokumentace a technologického schématu způsob řízení jednotlivých strojů a vzájemných návazností na sebe.

Řeší všechny možné způsoby ovládání včetně údržby a kontroly.

Rozsah dokumentace je přímo úměrný množství jednotlivých řízených strojů a jejich vzájemných vazeb. Ovládání každého stroje je jednotlivě popsáno a to ve všech režimech činností. V dokumentaci jsou také popsány postupy a způsoby oprav jednotlivých částí ovládacích systémů.

Tvorba této dokumentace je přímo závislá na pracovních provozovatele. Bez účasti těchto pracovníků bude výsledná práce jednostranná a ve většině případu chyboucí.

Podobně jako při procesu vzniku montážní dokumentace můžeme tvorbu této dokumentace rozdělit na několik kroků.

První krok

Určení režimu ovládání technologie pro řízení technologie pásových dopravníků a podobných strojů. Ovládání a řízení můžeme rozdělit do třech základních režimů:

- režim automatiky
- režim obsluhy
- režim místního ovládání

Režim automatiky nebo tzv. bezobslužný provoz využívá technologické prostředky, které kontrolují provozní stav strojů a upozorní na stav mimo provozní hodnoty. Tyto prostředky - snímače a spínače jsou v takovém rozsahu, že nevyžaduje přítomnost obsluh u strojů. Stroj musí být v tomto případě v perfektním stavu a jeho konstrukce je správně určena a seřízena pro zpracování a dopravu příslušného materiálu.


Použití snímačů a spínačů v tomto režimu je vyžadováno legislativou pro bezpečný provoz. Některá pravidla pro automatický provoz pásových dopravníků:

Řídící systém musí vědět prostřednictvím příslušných snímačů, zda je stroj v pohybu nebo v klidu.

Řídící systém nesmí spustit pásový dopravník, pokud sypaný materiál by nebyl odebírána na výsypné straně následným dopravníkem nebo jej nebylo možné uskladnit v zásobníku.

Kontrola prokluzu dopravníku a vybočení pásu. Tyto důležité indikace chrání pásový dopravník před jeho vlastním poškozením. Mimo toho poškození může ohrozit zdraví osob padajícím materiélem.

Vybočení nebo prokluza způsobuje trvalé poškození pásu třením o konstrukci nebo na poháněcím bubnu. Při tření vzniká vysoká teplota mezi pásem a konstrukcí. Na termosnímku je možné vidět oteplení konstrukce a pásu (světlá barva) na špatně seřízeném dopravníku.



Při doprovádění hořlavého materiálu je vznik tření velmi nebezpečným stavem. Například zápalná teplota uhlíku se pohybuje okolo 135°C - 160°C (dle typu uhlí). Na snímku je vidět teplota 60°C, což již je polovina zápalné teploty. Při tření mohou být také splněny podmínky inicializace výbuchu tj. záplaná teplota uhlíku a jeho rozptýlu v určitém množství ve vzduchu.

Pro provozy s hořlavými materiály jsou snímače prokluzu a vybočení povinné pro splnění podmínek bezpečnosti provozu.

Režim obsluhy tzv. ruční režim spouští a zastavuje technologii obsluha ve stanovených místech přímo u jednotlivých strojů. Režim obsluhy využívá stejné technologické prostředky pro snímání provozních hodnot jednotlivých strojů a jejich vzájemných vazeb jako u automatického provozu. Obsluha na místech při provozování sleduje provoz přidělených strojů a provádí další potřebné regulační činnosti. Režim obsluhy sed používá u malých technologických celků anebo u strojů jejichž stav vyžaduje stálou přítomnost obsluhy.

